



LA FIABILITE A  
VOTRE SERVICE

CONSOMMABLES ET EQUIPEMENTS D'ATELIERS POUR LES PROFESSIONNELS DE LA MECANIQUE ET DU BATIMENT

Fil pour soudure inox 308-Fiche de sécurité-Page 1 de 4

## FICHE DE SECURITE PRODUIT

# FIL POUR SOUDURE ACIER INOX 308

Code 402 00 09100-308-0.8

Code 402 00 09110-308-1

Code 402 00 09120-308-1.2

### 1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE

**NOM DU PRODUIT:** FIL POUR SOUDURE ACIER INOX AISI 308

**TYPE DE PRODUIT:** Fil pour soudure.

**FOURNISSEUR**

**NUMERO D'URGENCE:** MECCANOCAR ITALIA S.R.L.  
Capannoli (PI) 56033 Via S. Francesco 22  
-TEL. 0587/609433 (10 lignes R.A.)

### 2. Composition/Informations sur les ingrédients

Les composants suivants sont définis en accord avec le paragraphe 2 (a-c) de la Directive Communautaire 93/112/EC et Annexes (limites de seuil TLV en accord avec ACGIH, classification des risques comme indiqué par OJEC N. L314).

Composants du fil	Poids maximum	CAS#	TLV	Classe de risque
Fer	70	7439-89-6		5 NA
Manganèse	3	7439-96-5		5 NA
Silicium	2	7440-21-3		10 NA
Nickel	12	7440-02-0		1 NA
Chrome	22	7440-47-3		0.5 NA

### 3. INDICATION DES DANGERS

Eviter le contact avec les yeux ou la respiration des poussières engendrées par le produit. Normalement, le contact avec la peau ne présente pas de risque, mais il vaut mieux l'éviter pour prévenir une éventuelle réaction allergique.

Limites d'exposition d'emploi: voir celles reportées au paragraphe 2.

Pendant la soudure, les risques sont dus à la chaleur; les éclaboussures, le métal fondu et l'arc peuvent provoquer des brûlures ou amorcer un incendie.

Radiations: l'arc peut endommager gravement les yeux et la peau.

Secousse électrique: la secousse électrique peut provoquer la mort.

Fumées: l'exposition prolongée aux fumées de soudure peut provoquer des symptômes tels que: vertiges, nausée, irritation du nez, de la gorge et des yeux.

L'exposition chronique peut limiter la fonction pulmonaire.

#### 4. MESURES DE PREMIER SECOURS

Respiration: si la respiration est difficile, exposer le sujet à l'air libre et appeler le médecin.

Yeux: appeler le médecin pour les brûlures dues à des coups d'arc.

Peau: pour les brûlures dérivant des radiations d'arc, appeler un médecin.

#### 5. MESURES ANTI-INCENDIE

Aucune mesure particulière pour le produit.

#### 6. INTERVENTIONS EN CAS DE FUITE ACCIDENTELLE

Précautions personnelles: voir section 8.

Précautions pour l'environnement: voir section 13.

Méthodes de nettoyage: voir section 13.

#### 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipulation: éviter l'exposition aux fumées de soudure, aux radiations, aux éclaboussures, à la secousse électrique, aux matériaux à haute température et aux poussières. Ne pas avaler.

Manipuler avec attention pour éviter les coupures ou les rayures.

Stockage: conserver séparément des substances chimiques qui peuvent engendrer des réactions chimiques.

#### 8. EXPOSITION/PROTECTION (pendant l'utilisation).

Mesures d'ingénierie: garantir une ventilation et une extraction suffisantes dans la zone de l'arc pour libérer l'ambiance de travail des fumées et des gaz de soudure.

Maintenir le lieu de travail et les équipements de sécurité propres et secs.

Eviter le contact avec des parties électriques découvertes et isoler toutes les parties conductrices.

Equipements de protection personnelle: utiliser le respirateur pour les soudures dans des espaces clos.

Porter toujours les protections pour les mains, la tête, les yeux et le corps, telles que: gants, tabliers, guêtres et bras de soudure, casque/masque et chaussures de sécurité.

Garder toujours les équipements propres et secs.

Se référer au D.P.R. 303/1956 et au D.P.R. 547/1955.

#### 9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

**Aspect**: fil métallique, non volatil.

**Odeur**: sans odeur particulière.

**Couleur**: variable.

**Format**: fil continu d'un diamètre de 0,8 à 1,6 mm.

**Densité**: 8 Kg/dm<sup>3</sup>.

**Point de fusion**: supérieur à 1.300°C.

#### 10. STABILITE ET REACTIVITE

**Stabilité:** Stable en conditions normales.

**Réactivité:** le contact avec des substances chimiques telles que les acides peut engendrer des gaz.

Les produits dangereux dérivant de la décomposition comprennent ceux engendrés par la volatilisation, réaction ou oxydation des composants énumérés dans la section 2 et des composants contenus dans le métal de base.

Les composants possibles des fumées de ce produit sont les oxydes de métaux, tels que le fer et le manganèse. Les composants des gaz comprennent les oxydes d'Azote, de Carbone et d'Ozone.

N.B. Pour les TLV relatifs aux composants des fumées avec des valeurs limite à respecter, nous renvoyons aux TLV de la section 2 et suivantes:

Composant	CAS	TLV (mg/m3)
Ozone	10028-15-6	0,2

## 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Il peut être dangereux pour la santé de respirer les fumées et les gaz de soudure.

**Toxicité aiguë:** la surexposition aux fumées de soudure peut provoquer des symptômes tels que la nausée, les vertiges, la sécheresse et l'irritation du nez, de la gorge et des yeux.

**Toxicité aiguë:** la surexposition continue aux fumées de soudure peut limiter la fonctionnalité pulmonaire alors que la surexposition au Manganèse peut causer des troubles au système nerveux.

## 12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES

Le matériel peut se dégrader dans le temps et suite à l'exposition aux agents atmosphériques, dans les composants qui se créent à partir des matériaux consommables utilisés dans les processus de soudure. Eviter de le soumettre à des conditions susceptibles de provoquer son accumulation dans le terrain.

## 13. ELIMINATION

Décharger tout produit, résidu, récipient ou emballage de manière acceptable pour l'environnement, et dans tous les cas en parfait accord avec les Lois nationales et locales.

Utiliser, quand et si possible, les procédures de recyclage. Les résidus de soudure peuvent se dégrader et s'accumuler dans le terrain.

## 14. TRANSPORT

Aucune norme ou restriction applicable.

## 15. INFORMATIONS SUR LA REGLEMENTATION

Lire et connaître les instructions du producteur relatives à la santé et à la sécurité indiquées sur l'emballage. Respecter les Normes nationales et locales.

Pendant la soudure, prendre toutes les précautions nécessaires pour soi et pour les autres.

**Fumées et gaz:** Les fumées et les gaz peuvent être dangereux pour la santé.

**L'arc électrique** peut endommager les yeux et la peau.

**La secousse électrique** peut provoquer la mort.

Garder le visage le plus loin possible des fumées.

Garantir une ventilation suffisante et une extraction des fumées adéquate dans l'ambiance de travail du soudeur. Utiliser des protections pour les yeux, la tête et le corps.

Ne pas toucher les parties électriques découvertes.

Fil pour soudure inox 308-Fiche de sécurité-Page 4 de 4

## 16. AUTRES INFORMATIONS

Références: AMERICAN NATIONAL STANDARD Z49.12.

“Safety in welding, cutting” publié par AWS AMERICAN WELDING SOCIETY 550 N.W. Lejeune Road P.O. Box 351040 MIAMI, FL 33135 U.S.A.

ACGIH: Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices 6500 Glenway. Ave., Cincinnati Ohio 45211 U.S.A.

Décret Ministériel 28-01-1992.

Loi N. 256 du 29-05-1974.

Décret du Président de la République 547/1955.

Décret du Président de la République 303/1956.

Décret de Loi N. 626 du 19-09-1994.

Fiches informations sur les fumées de l'I.I.S.

Les informations reportées dans cette fiche proviennent d'experts qualifiés. Les informations contenues dans ce document ont été mises à jour à la date indiquée ci-avant. Etant donné que l'usage de ces informations et que les conditions d'utilisation du produit ne sont pas sous le contrôle de notre société, l'utilisateur a l'obligation de définir les conditions pour l'usage du produit en toute de sécurité.